



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuixilón, Aldea Chimazat.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0621-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Empezando la colocación del piso en el escenario.



Foto 2: Avanzando en la colocación de piso.



Foto 3: Limpieza de la pared antes de empezar con el repello.



Foto 4: Limpieza completa de la pared.



Foto 5: Sanjeado para cernir la pared enterrada



Foto 6: inicio de cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 4 número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

