



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Santa Cruz Balanyá. |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chuixilón, Aldea Chimazat. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-10-0621-43 | FECHA: | 9/07/2024 |




Foto1: Finalización de la colocación de piso .



Foto 2: Finalización completa de la colocación del piso incluyendo las gradas.



Foto 3: Finalización de repello de la parte de atrás de salones.



Foto 4: Finalización completa de repello.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y establecer el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

