

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimazat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-2762-42	FECHA:	12 de noviembre de 2024.



Foto1: Sustitución de torta alisada por piso.



Foto 2: sustitución de canal de tubo pvc por canal alumizinc  
Sustitución de tubos de bajada por deterioro.




Foto 3: Fabricación y sustitución de parrilla metálica por deterioro.



Foto 4: Pintura en interior y exterior por desgaste.



Foto 5: Reparación de pollo y sustitución de plancha por deterioro y cambio de chimenea de lata por chimenea de ladrillo. Elaboracion de pila de 2 lavaderos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Sello del Centro Educativo Público
--	--