



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuixilón, Aldea Chimazat.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-3002-42	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Trabajando en el techado (terminando de quitar la lámina en mal estado).



Foto 2: Realizando los últimos detalles de colocación de lamina nueva.



Foto 3: Trabajo de repación de las gradas.



Foto 4: Reparación de gradas.



Foto 5: Trabajo de repello de pared.



Foto 6: Avanzando en el repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

