



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuixitón, Aldea Chimazat.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-3002-42	FECHA:	



Foto 1: Techado finalizado



Foto 2: Finalización de techado de las dos aulas de párvulos.



Foto 3: Gradas en buen estado después de la finalización de trabajo.



Foto 4: Trabajo finalizado.



Foto 5: Finalización de repello de las dos aulas en la parte de atrás.





Foto 6: Finalización completa de repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

