

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chinaltenango	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUMI Julio Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia el Potrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0411 0458-42	FECHA:	9/04/2024



PARED EN MAL ESTADO



SANITARIOS EN MAL ESTADO



PINTURA EN MAL ESTADO



PINTURA EN MAL ESTADO



INSTALACION ELECTRICA EN MAL ESTADO



TECHO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CEF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
