

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chimaltenang	MUNICIPIO:	Acatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Nejapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 11 - 0470 - 43	FECHA:	29/07/2024



Fotografía dentro de salón de clases planta baja finalizado. 06/05/2024



Fotografía de culminación de bajadas pluviales y techado de la planta baja. 06/05/2024



Fotografía de culminación de techado parte de la calle, 06/05/2024



Fotografía de salón parte interior enlaminado y elevación de paredes planta alta, 06/05/2024





Culminación de enlaminado de los salones planta alta, 06/05/2024




fotografía de elevación de pared parte de atrás y enlaminado de salones planta alta. 06/05/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

