

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12- 0005-42	FECHA:	10/06/2024




En esta fotografía se evidencia los trabajos que se realizan en las aulas por deterioro del piso




una vez terminada la puesta del piso ceramico antideslizante se aprecia otra panoramica




Vista del antes del corredor, con muchas grietas y poco atractivo



Puesta del piso ceramico antideslizante en el corredor, terminado



Antes de la puesta de balcones en las aulas y cocina



se puede apreciar el trabajo terminado en cuanto a los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12- 0005-42	FECHA:	10/06/2024



Fotografía justamente, antes del techado



se aprecia un escenario distinto al contar con el techado



Reparación y colocación de rodos del porton de entrada



Balcones puestos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

