


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN PEDRO YEPOCAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MONTE LOS OLIVOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-12-0010-43 | FECHA: | 20/02/2024 |



Deterioro del piso dentro del aula.



Deterioro del suelo en salones de clases.



Bajadas en mal estado.



Bajadas de agua quebradas por eluso.



Canaletas rotas.



Accesorio de canaletas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ODE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

