

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 12 0013 43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Repello y cernido de las paredes de la cocina.




Foto 2: Cambio de piso de la cocina.




Foto 3: Reparación de la chimenea y plancha de la cocina.



Foto 4: Repello y cernido de las paredes de la bodega.



Foto 5: Cambio de piso de la bodega.




Foto 6: Reparación y construcción de banqueta de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gladys Maribel Velásquez Gamero</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 12 0013 43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Pintura de la circulación de la escuela parte de adentro.



Foto 8: Pintura de la circulación de la escuela parte de afuera.



Foto 9: Canales para bajadas de agua.



Foto 10: Pavimentación en la parte de en frente adentro de la escuela.



Foto 11: Pavimentación en la parte de atrás de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys Maribel Velásquez Gamaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

