

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN PEDRO YEPOCAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PARAISO EL XAB |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-12-0016-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |




Foto 1. Sustitución de piso ceramico dañado por piso ceramico antideslizante



Foto 2 Mantenimiento de bajadas de agua



Foto 3 Sustitución de sanitarios de china y accesorios




Foto 4 Reparación de repello y cernido de paredes




Foto 5 Reparación de repello y cernido en paredes



Foto 5 Reparación de portón principal y hechura de contrapuerta principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | |
|---|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|--|