

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso el Xab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0016.43	FECHA:	11 de junio de 2024



Foto 1 Sustitución de piso dañado por piso ceramico antideslizante




Foto 2 Sustitución de piso dañado por piso antideslizante



Foto 3 Mantenimiento de bajadas de agua



Foto 4 Sustitución de sanitarios de china y accesorios



Foto 5 sustitución de sanitarios de china y accesorios



Foto 6 Reparación de repello y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público