

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0017-43	FECHA:	




Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 Terasa Chutá Cúmes  
 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

  
**DIRECCIÓN**  
 María del Carmen Cos Samiréz  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSÉ CHIRIJUYÚ, YEPPOCAPA, CHIMALTENANGO