



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0019-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 1: noestaban las pilas




Foto 2: Drenaje tapado



Foto 3: pila en mal estado



Foto 4: Chorros en mal estado.




Foto 5: Construccion en mal estado



Foto 6: No se habia continuado con la construccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P. SAN PEDRO YEOCAPA, CHIMALTENANGO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público