



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0019-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Cambio de tubería de drenaje de los baños



Foto 2: construcción parte de fila cocina




Foto 3: Colocacion del piso de la cocina




Foto 4: olocacion del piso de la cocina




Foto 5: Colocacion del piso del baño



Foto 6: construcción de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público