



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
SITUACIÓN-DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	11/03/24



Foto 1: la conicna necesita tener gabinetes de concreto para colocar los utensilios de cocina



Foto 2: parte de atrás del área de cocina



Foto 3: en el centro educativo se cuenta con espacio para remodelar el área de cocina, no se cuenta con los pollos y nesas de concreto para colocar los utensilios que se usan en la cocina



Foto 4: espacio para construcción de pollos y mesas de concreto



Foto 5: los lavamanos se encuentran en mal estado





Foto 6: lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia María Antic Ariza
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

