

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cruz, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0479-43	FECHA:	20 de mayo de 2,024



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina: balcón de metal



Foto 2: Canales y bajadas de agua, bajada de tubos de 4 pulgadas.



Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina: sustitución de dos planchas.



Foto 4: Ventanas: reparación de ventanas de salones de clases.



Foto 5: pinturas de muro interior y exterior: cambio de pintura de salones de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Chicol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cruz, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0479-43	FECHA:	20 de mayo de 2,024



Foto 7: piso: sustitución de piso liso por piso cerámico antideslizante



Foto 8: Reparación de repello y cernido de paredes: repello de paredes del centro educativo.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Chical

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

