

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Bethania	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Bethania yepocapa chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-120586-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN parte de abajo y mojon



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Azucena Muñoz Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

