

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Morelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	20/02/2024

**Foto 1: sustitución de piso por el mal estado del mismo**

**Foto 2: sustitución de muro perimetral de maya a block por seguridad de los niños del establecimiento**

**Foto 3: tuberías de bajadas de agua para los salones**

**Foto 4: cernido de paredes de aula y pared principal del establecimiento por no contar con cernido**

**Foto 5: ventanas para el aula y seguridad de la misma**

**Foto 6: reparacion de cocina y construccion de polleton de cocina**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos Nahomi Gómez López*  
Firma y sello del Presidente de la OPM



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Morelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	20/02/2024



Foto7: movilización de sanitarios por mala ubicación en el patio



Foto 8: colocación de puerta nueva por necesidad del del salon y su seguridad



Foto 9: sustitucion de lamina por lamina troquelada Aluzinc



Foto 10: pintura para paredes por mantenimiento de salones de clases y cocina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Karen Nohori Guzman Apes*  
Firma y sello del Presidente de la OPA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

