

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANUEL FRANCISCO MENDEZ GUDIEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	29/05/2024



Foto7: movilización de sanitarios por mala ubicación en el patio



Foto 8: colocación de puerta nueva por necesidad del del salon y su seguridad



Foto 9: sustitucion de lamina por lamina troquelada Aluzinc



Foto 10: pintura para paredes


Foto11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Nohemi Goaman Ayoa

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Morelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: sustitución de piso por el mal estado del mismo



Foto 2: sustitución de muro perimetral de maya a block por seguridad de los niños del establecimiento




Foto 3: tuberías de bajadas de agua para los salones




Foto 4: cernido de parades de aula y pared principal del establecimiento por no contar con cernido




Foto 5: ventanas para el aula y seguridad de la misma



Foto 6: reparacion de cocina y construccion de polleton de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kaer Nohemi Gomez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

