

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANUEL FRANCISCO MENDEZ GUDIEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: sustitución de piso terminado



Foto 2: Muro perimetral terminado



Foto 3: Cernido de paredes de salon Terminado



Foto 4: Colocación de ventanas terminado



Foto 5: polleton y ampliacion de conina terminado




Foto 6: Movilización de baños terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Noheми Guzman APCD

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO YEPOCAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANUEL FRANCISCO MENDEZ GUDIEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2108-42	FECHA:	28/06/2024



Foto 7: Puerta terminada



Foto 8: Cambio de lamina en mal estado por lamina Troquelada Aluzinc Terminado



Foto 9: pintura para paredes terminado

Foto11:

Foto 6: Movilización de baños terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kam Nohari Guzmán

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

