

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | San Pedro Yepocapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-12-2607-42 | FECHA: | 20/02/2024 |



Vista actual de la losa donde se esta desprendiendo y a tapado bajadas de agua



Vista de la pared que es necdesario dar continuidad por el deslizamiento de tierra y el agua pluvial.



Vista de la puerta que da acceso a entrada a la cancha y esta deteriorada por el deslissamiento de agua con tierra, necesita compostura y chapa nueva.



Es necesario la compostura del porton general del establecimiento ya que se ha deteriorado las bisagras y el material.



Vista de las instalaciones de la cancha polideportiva para la cual se necesita pintura de las paredes de toda su circulación, y la entrada de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

