

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | San Pedro Yepocapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0412-2607-42 | FECHA: | 08 de julio de 2024 |



Foto 1: Pasillo de la entrada donde se nivelo el corredor




Foto 2: de la loza ante de la ejecución



Foto 3: de la entrada donde se hizo gradas y rampa



Foto 4: estructura y techado del pasillo




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|