

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Nueva Victoria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2673-43	FECHA:	26 de Agosto 2024




Foto 1: Parte del patio levantado de muro de una escuadra



Foto 2: cambio de piso de 6 aulas y corredor




Foto 3: Puesta de porton



Foto 4: bajadas de agua de 6 aulas y bodega



Foto 5 bajadas de agua



Foto 6: Repello de pared de toda la parte exterior de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Nueva Victoria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2673-43	FECHA:	26 de Agosto 2024




Foto 1: Parte del patio levantado de muro de una escuadra








Foto 3: Puesta de porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 