



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LOS BRILLANTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Brillantes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-3274-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 1: cambio de techo, por deterioro.




Foto 2: cambio de techo, por deterioro.



Foto 3: colocacion de canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: reparación de puertas y pintura.



Foto 5: cableado e instalación eléctrica.




Foto 6: repello y cernido de paredes área de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Qidia Rosaura Castellanos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

