




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTÍSIMA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0489-42	FECHA:	12 DE MARZO DE 2024

 <p>Sanitario con drenaje en mal etado y sin puerta</p>	 <p>Sanitario de niñas Sin tapadera, drenaje y accesorios en mal estado</p>
 <p>Urinal Masculino</p>	 <p>sanitario de niñas sistema hidraulico, drenaje y accesorios en mal estado</p>
 <p>Sanitario quebrado y accesorios en mal estado</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Brandon Orlando Say Quinac Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Vioneth Esperanza Barrera Meza Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santísima Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0489-42	FECHA:	13 de mayo de 2024

	
Piso en patio	Piso en patio
	
area para bodega de utensilios de limpieza y de cocina bajo las gradas	Techo del frente de la Escuela (area de espera de salida de los niños)
	
Falta de azulejos en la cocina	Falta de gabinetes para guardar los utensilios de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Brandon Orlando Suy Quinac Firma y sello del Presidente de la OPF		 Vionety Esperanza Barrera Meza Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santísima Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0489-42	FECHA:	13 de mayo de 2024




Pintura del lado derecho en la parte del frente





pintura de socalo de interior de las aulas del lado derecho de la escuela




Pintura del lado izquierdo en la parte del frente de la escuela



Chorros en mal estado






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Brandon Orlando Suy Quinap Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Vioneth Esperanza Barrera Meza Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
--	---




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santísima Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0489-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Brandon Orlando Sáy Quina Firma y sello del Presidente de la OPF	 Vioneth Esperanza Barrera Meza Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

