



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeparquiy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0495-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Renglon 1 piso antideslizante



Foto 2: Reglon 1 Tapado entre costanera y pared



Foto 3: Reglon 2 Balcones de aulas.



Foto 4: balcones de cocina.



Foto 5: Reglon 3 Instalación de portón.





Foto 6: Reparación de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
JAQUÉINNE BILGAI MELENDREZ ROCA  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
LESLY HERLINDA GARCÍA SALAZAR DE DUARTE  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

