

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | San Andrés Itzapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xeparquiy |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-13-0495-43 | FECHA: | 2/09/2024 |



Foto1: Renglon1 piso antideslizante



Foto 2: Reglon 1 tapado entre costanera y pared



Foto 3: Reglon 2 Balcones de aulas.



Foto 4: balcones de cocina.



Foto 5: Reglon 3 Instalación de portón.



Foto 6: Reparación de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JAQUEINNE BILGAI MELÉNDREZ ROCA
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 LESLY HERLINDA GARCÍA SALAZAR DE DUARTE
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

