

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeparquiy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0495-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Renglon1 piso antideslizante



Foto 2: Reglon 1 Tapado entre costanera y Pared.



Foto 3: Reglon 2 Balcones de aulas.



Foto 4: balcones de cocina.



Foto 5: Reglon 3 Instalación de portón.






Foto 6: Reparación de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JAQUEÏNNE BILGAI MELENDREZ ROCA
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 LESLY HERLINDA GARCÍA SALAZAR DE DUARTE
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

