



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimachoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0497-43	FECHA:	28 de Agosto de 2,024



Colocación de portón



Instalación de cortina metalica en cocina.



Pintura interior de las aulas



Pintura exterior de las aulas



Instalación del purificador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesli Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

