

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panimaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0499-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: ÁREA DE ENTRADA, PORTÓN DETERIORADO POR LLUVIA PLUVIAL, MANTENIMIENTO EN MURO PERIMETRADO



Foto 2: ÁREA DE BAÑOS CEMENTADO, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO DE PROTECCIÓN




FOTO 3. ÁREA DE BAÑOS ELABORACIÓN DE NUEVO DRENAJE, CAMBIO DE MINGITORIO, COLOCACIÓN DE AZULEJO ANTIDESLIZANTE




FOTO 4. MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED DE SALONES DE CLASE PARTE EXTERNA



FOTO 5. CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CORREDORES Y SALONES DE CLASE





FOTO 6. MURO DE PROTECCIÓN A LAVAMANOS, TECHADO, COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DENTRO DE BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


 María Audelia Ajmac Pérez de Floreán
 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




 Oscar Amílcar Gómez de León
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

