



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panimaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0499-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Proceso de mantenimiento de Portón a entrada del establecimiento deteriorado por los cambios climáticos.



Foto 2: Proceso de Cementación en área de baños



FOTO 3. Proceso de elaboración de nuevo drenaje en area de baños de varones, cambio de pileta a mingitorios colocación de azulejo y piso antideslizante.



FOTO 4. Mantenimiento de Pintura en pared parte trasera del módulo area de primaria



FOTO 5. Proceso de cambio de vidrios rotos y mejoramiento de de energía eléctrica.




FOTO 6. Proceso de construcción de muro de protección a lavamanos, colocación de piso cerámico antideslizante parte delantera y trasera de baños y cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Audelia Ajmac Pérez de Florián
Firma y sello del Presidente de la C.E.F.



Oscar Amílcar Gómez de León
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

