



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Panimaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0499-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Finalización de mantenimiento de portón de entrada al centro educativo lado delantero y trasero.



Foto 2: Finalización de cementado en area de baños modulo preprimaria y construcción de lavamanos con azulejo para niños y niñas de preprimaria.



FOTO 3. Finalización de colocación de Mingitorios en area de baño de varones así como hecha de nuevo drenaje y colocación de azulejo y piso antideslizante.



FOTO 4. Finalización de mantenimiento de balcones con pintura de aceite de la parte trasera de módulo primaria y puesta de vidrios rotos



FOTO 5. Finalización de intalación y mejoramiento de energía eléctrica de pasillos y puesta de toma corrientes en diferentes áreas.



FOTO 6. Finalización de muro de protección a lavamanos e instalación de energía electrica en interior de baños y azulejeado a lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Maria Audelia Ajmac Pérez de León  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Oscar Amilcar Gómez de León  
Firma y Sello Director Centro Educativo

