



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0504-43	FECHA:	13 DE MAYO DEL AÑO 2024




Foto1: LEVANTADO DE PARED PARA HABILITAR ESPACIO DE COCINA, CON POLLO ARTESANAL, PILA, PISO CERAMICO, AZULEJO.




Foto 2: CIERRE DE CORREDOR Y CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE COCINA



Foto 3: TERMINACION DE TECHADO DE PATIO



Foto 4: CAMBIO DE PILAS



Foto 5: CAMBIO DE MIGITORIOS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

