

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0504-43	FECHA:	19 DE JULIO DEL AÑO 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MIGITORIOS




Foto 2: COLOCACION DE AZULEJO Y CAMBIO DE MIGITORIOS




Foto 3: REZANADO DE PARED DE ESPACIO DE COCINA




Foto 4: REPELLO DE TODAS LAS PAREDES DE ESPACIO DE COCINA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0504-43	FECHA:	19 DE JULIO DEL AÑO 2024



Foto 1: LEVANTADO DE PARED PARA HABILITAR ESPACIO DE COCINA, CON POLLO ARTESANAL, PILA, PISO CERAMICO, AZULEJO.



Foto 2: CIERRE DE CORREDOR Y CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE COCINA



Foto 3: TERMINACION DE TECHADO DE PATIO



Foto 4: ESTRUCTURA METALICA SIGUIENDO EL MISMO PATRON DE ESTRUCTURA



Foto 5: CAMBIO DE PILAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE DRENAJES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presupuesto de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

