

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0504-43	FECHA:	30 DE JULIO DEL AÑO 2024



Foto 1: POLLO ARTESANAL, LAVADERO CON SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y MOLINERO AZUJEJIADO, COLOCACION DE PISO CERAMICO, Y REPELLO EN TODA LA COCINA



Foto 2: ENTRADA A COCINA, CON PUERTA DE METAL DE DOBLE HOJA, YA FINALIZADA



Foto 3: SUSTITUCION Y COLOCACION DE LAMINAS POR LAMILUZ




Foto 4: REPELLO DE TODAS LAS PAREDES DE ESPACIO DE COCINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE DRENAJES, CAMBIO DE PILAS, Y AZUJEJIADO



Foto 6: SUSTITUCION DE MIGITORIOS Y AZUJEJIADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

