



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CAJAGUALTEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0623-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: DEMOLER BODEGA, PARA AMPLIAR UN AULA



Foto 2: COLOCAR TECHADO



Foto 3 AMPLIAR EL ESPACIO DEL SALÓN DE CLASE



Foto 4: arreglo de una comedorcito




Foto 5 ampliar espacio para un comedor



Foto 6 cambio de techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

