

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Cajaguatlén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0623-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Colocación de techado nuevo en dos aulas, dirección, corredor y una bodega.



Foto 2: Ampliación de aula de segundo primaria



Foto 3: Colocación de piso cerámico en el salón de segundo primaria que fue ampliada



Foto 4: Construcción de un gabinete en la cocina.




Foto 5: Colocar solera para reforzar pared que funciona como muro.




Foto 6: Colocación de una comal en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo