



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos San José Calderas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0642-42	FECHA:	02 de Agosto de 2,024



Foto1: Colocación de canales y bajadas de agua



Foto 2: Cambio de instalación Electrica Aulas, Corredor, Dirección y Cocina



Foto 3: Construcción de pila en cocina forrada de azulejo



Foto 4: Repellar, Colocación de Azulejo y demolición de plancha de cocina



Foto 5: Colocación de bisagras, chapas y pintado de las puertas de aulas cocina y dirección



Foto 6: Demolición e instalación de sanitarios con puertas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos San José Calderas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0642-42	FECHA:	02 de Agosto de 2,024



Foto 1: Elaboración de lavamanos industriales con azulejo



Foto 2: Repello, Colocación de piso cerámico en dirección




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

