



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos San José Calderas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0642-42	FECHA:	23 de Agosto de 2,024




Foto1: Colocación de canales y bajadas de agua



Foto 2: Cambio de instalación Eléctrica Aulas, Corredor, Dirección y Cocina



Foto 3: Construcción de pila en cocina forrada de azulejo



Foto 4: Repellar, Colocación de Azulejo y demolición de plancha de cocina



Foto 5: Colocación de bisagras, chapas y pintado de las puertas de aulas cocina y dirección




Foto 6: Demolición e instalación de sanitarios con puertas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF























Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROYECTO DE MANEJO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ESCUELA	SITUACIÓN DEL EDIFICIO
C.O. 15	San Andrés Tuxtla	MUNICIPIO	Escuela Oficial de Nivelación San José Guadalupe	ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO
 <p data-bbox="107 745 801 808">Foto 1: Construcción de pilas en cocina, formación de armazo.</p>	 <p data-bbox="289 745 627 808">Foto 2: Colocación de cañales y tuberías de agua.</p>	 <p data-bbox="644 745 817 808">Foto 3: Colocación de cajas y derivación de plancha de cocina.</p>	 <p data-bbox="842 745 1015 808">Foto 4: Colocación de cajas y derivación de plancha de cocina.</p>	 <p data-bbox="1032 745 1544 808">Foto 5: Colocación de cajas y derivación de plancha de cocina.</p>
 <p data-bbox="107 1218 801 1281">Foto 6: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="289 1218 627 1281">Foto 7: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="644 1218 817 1281">Foto 8: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="842 1218 1015 1281">Foto 9: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="1032 1218 1544 1281">Foto 10: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>
 <p data-bbox="107 1680 801 1743">Foto 11: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="289 1680 627 1743">Foto 12: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="644 1680 817 1743">Foto 13: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="842 1680 1015 1743">Foto 14: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>	 <p data-bbox="1032 1680 1544 1743">Foto 15: Armazón e instalación de estantes con puertas conchales.</p>
 <p data-bbox="107 1911 801 1921">Firma y Sello del Director(a) de la Escuela: _____</p>	 <p data-bbox="289 1911 627 1921">Firma y Sello del Director(a) de la Escuela: _____</p>	 <p data-bbox="644 1911 817 1921">Firma y Sello del Director(a) de la Escuela: _____</p>	 <p data-bbox="842 1911 1015 1921">Firma y Sello del Director(a) de la Escuela: _____</p>	 <p data-bbox="1032 1911 1544 1921">Firma y Sello del Director(a) de la Escuela: _____</p>



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos San José Calderas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-0642-42	FECHA:	23 de Agosto de 2,024



Foto1: Elaboración de lavamanos industriales con azulejo



Foto 2: Repello, Colocación de piso cerámico en dirección




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

