



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0413-2361-43	FECHA:	12/05/2024



elaboracion de un muro perimetral de 33 metros de largo para la circulacion de la escuela.



Foto 2:



cambio de chimenea, desprendimiento de chimenea, demolicion de esta y elaboracion de una chimenea nueva




Foto 4:



demolicion de estufa rural y elaboracion de una nueva estufa rural (pollo)



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y eliminar el número de hojas.

VIVIAN NOEMI GIRÓN MARROQUÍN
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares



ERVERTH ANIBAL RUMPICH
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

