



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0413-2361-43	FECHA:	10/009/2024



FOTO DURANTE A CONTRUCCION DE MURO PERIMETRAL





DURANTE contruccion de pollo rural con plancha de tres hornillas



FOTO DURANTE A LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



foto DURANTE A CONTRUCCION DE TOP DE COCINA




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela

ANGELA ANALLELY COCHAYAN

Firma y sello del Presidente



Erverth

ERVERTH ANIBAL XOYON RUMIQUI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

