



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0413-2361-43	FECHA:	17/009/2024



FOTO DESPUES CONTRUCCION DE MURO PERIMETRAL



DESPUES contruccion de pollo rural con plancha de tres hornillas con chimenea



FOTO DESPUES A LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



foto DESPUES CONTRUCCION DE TOP DE COCINA CON ACABADO DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Angela Coc
ANGELA ANALLELY COC

Firma y sello del Presidente de la



Erverth Anibal Xoyon Rumbos
ERVERTH ANIBAL XOYON RUMBOS

Firma y Sello Director Centro Educativo

