



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2730-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024




Construcción de desayunador y area de despacho de cocina con puerta corrediza en lugar de ventana.




Levantamiento de pared divisoria de la cocina y colocacion de piso ceramico



Construcción al fondo de gabinete de suelo y aereo



Cambio de ventanas nuevas corredizas para mejor ventilacion en la cocina



Instalacion de tuberia de agua potable y drenaje para cocina, así como la creacion de una cisterna para almacenamiento de agua potable en el area fuera de la cocina.



Cambio de puerta en mal estado por una puerta de metal nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

