



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2730-43	FECHA:	01 DE JULIO 2024



Foto1: RECEPCION DE MATERIALES



Foto 2: RECEPCION DE MATERIALES



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DE PILA



Foto 4: FUNDICION DE LA PARED DIVISORIA



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE



Foto 6: CONSTRUCCION DE COCINA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

