



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2730-43	FECHA:	23 DE AGOSTO 2024.



Foto1: COCOCINA RURAL FINALIZADA



Foto 2: VENTANAS INSTALADAS




Foto 3: PILA FINALIZADA



Foto 4: PUERTA CORREDIZA INSTALADA



Foto 5: GABINETE DE SUELO Y AEREO TERMINADO.




Foto 6: FINALIZACION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

