



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal Colinas de San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Colinas de San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2829-43	FECHA:	9/05/2024




Foto1: colocacion de puerta y 2 ventanas a la cocina




Foto 2: colocación de gabinete y áereo para colocar trastes de cocina, áereo de cemento con puertas de metal pintadas color madera




Foto 3: instalación eléctrica dentro de la cocina, cableado y colocación de accesorios



Foto 4: cambio de sanitario para maestros y colocación de azulejo



Foto 5: cambio de 4 sanitarios y 3 tapaderas deterioradas



Foto 6. cambio de 2 puertas de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Sigüenza

Firma y sello del Presidente de la OPF



Praxedis

Firma y Sello Director Centro Educativo Cantonal de San Andrés Itzapa

