

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal Colinas de San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Colinas de San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2829-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: colocacion de puerta y 2 ventanas a la cocina



Foto 2: colocación de gabinete y aéreo para colocar trastes de cocina, aéreo de cemento con puertas de metal pintadas color madera



Foto 3: instalación eléctrica dentro de la cocina, cableado y colocación de accesorios



Foto 4: cambio de sanitario para maestros y colocación de azulejo




Foto 5: cambio de 4 sanitarios y 3 tapaderas deterioradas




Foto 6. cambio de 2 puertas de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olivia Sigulrajay*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Rodrigo*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal Colinas de San Andrés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Colinas de San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2829-43	FECHA:	9/05/2024



foto 7: cambio de puerta de metal de sanitario



foto 8: colocación de canales




foto 9: colocacion de bajadas de agua pluvial



Foto 10: reparación de drenaje



foto 11: colocación de respiraderos en muro perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olivia Sigüenza*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Rosa*

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

