



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMACHOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2892-45	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Techo del area de la cocina y los baños



Foto 2: Techo del area de las aulas



Foto 3: dode se encuentran los baños actualmente




Foto 4: situación de la cstanera delos baños



Foto 5: area de la cocina actual



Foto 6: area delos sanitarios actualmente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos y descripciones.

Anna Maria Jijón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

