

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal San Antonio.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio, colonia las conchitas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-2967-43	FECHA:	5/15/2024



Foto 1: Cambio de porton.



Foto 2: Muro perimetral.





Foto 3: Ampliación de cocina.



Foto 4: Construcción de depósito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 NORMA ESPERANZA BUCH CAN Firma y sello del Presidente de la OPF	 IRINA MISHEL LARES SIQUINAJAY. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--